





Меры безопасности

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным электриком в соответствии с инструкцией. Неправильная установка может привести к опасности возгорания или поражения электрическим током. Перед началом монтажа внимательно изучите инструкции и условия на месте установки изделия. Не вскрывайте корпус и не изменяйте или модифицируйте изделие за исключением случаев, указанных в инструкциях. Открывать и ремонтировать все изделия Контакттор разрешается только специалистам, подготовленным и уполномоченным компанией Контакттор. Любая несанкционированная разборка и ремонт изделия неавторизованным персоналом является законным основанием к прекращению гарантийного обслуживания, ремонта или замены. Разрешается использовать только аксессуары производства Контакттор.

Арт. 7003169




* Доступно внутри АВ




1



2



3





4








Максимум 3 штуки
Ø 5...8 мм




Арт. 7003170



* Доступно внутри АВ



	ВА50-39Про
M	69.85



$L = Q + R - 169.5$

