



Контакт положения
«вклено»/«испытания»/«выклено»




7007103

Контакт состояния готовности
к включению (пружина взведена)




7007104

Дополнительный контакт








7007105

Контакт положения
«вклено»/«испытания»/«выклено»




7007103






КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ГОТОВНОСТИ К ВКЛЮЧЕНИЮ
(пружина взведена)




7007104




Стационарное и выдвижное исполнение

1




Только для выдвижного исполнения


2









3




4







Только для выдвижного исполнения




Дополнительный контакт сигнализации



7007105


Стационарное и выдвижное исполнение

1




Только для выдвижного исполнения

2



3



4

